



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВ  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

Обект: "Холсим България" АД, гр. Плевен

**Основание за проверката:** Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0537/02.12.2010г.

**Цел:** Осъществяване на контрол изпълненията на условията в Комплексно разрешително (КР) - №79/2005г

#### Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл. 128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0537/02.12.2010г. във връзка с контрол изпълненията на условията в комплексно разрешително (КР) - №75/2005г. на оператора "Холсим България" АД.

#### При извършената проверка е констатирано следното:

Операторът "Холсим България" АД има Актуализирано Комплексно разрешително, влязло в сила от 01.01.2010г. В момента на проверката на площадката не се извършва производствена дейност. За 2010г. инсталацията за производство на циментов клинкер е работила от 14.04.2010г. до 18.04.2010г. Оператора е извършил уведомяване на РИОСВ – Плевен за пускането и спирането на инсталацията.

В РИОСВ е представен един доклад за СНИ - за месец април 2010г. Проведени са предвидените в КР СПИ на емисиите във въздуха, резултатите са представени в РИОСВ – Плевен с доклади вх.№2174/20.05.2010г. и вх.№3957/28.10.2010г. Докладите са утвърдени от Директора на РИОСВ. Не са констатирани превишения над определените НДЕ на измерените стойности при проведените СПИ и СНИ.

През настоящата година е извършено СПИ на показателите за шум в околната среда, от акредитирана лаборатория (Протокол №697/24.09.2010г. на ИАОС РЛ – Плевен). В РИОСВ – Плевен е представен доклад за резултатите от измерването, вх. № 3958/ 28.10.2010г. Нивото на звуково налягане по границата на площадката е в съответствие с разрешената в КР гранична стойност. Нивото на шум в мястото на въздействие не е измерено, поради голямата отдалеченост от площадката.

Проверени бяха площадките за временно съхранение на отпадъци. Отпадъците се събират разделно съгласно ПМС №53/99г. Води се отчетност на количествата образувани отпадъци, съгласно Наредба №9/2004г.

Операторът е извършил собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води. Представени са протоколи за двете полугодия от акредитирана лаборатория. Не са констатирани превишения.

**Предписания, срокове, отговорници:**

Няма.

Съставен е Констативен протокол № КП-39-КР-33/15.12.2010г.

**Заключение:**

При извършената проверка се установи, че операторът "Холсим България" АД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР - №79/2005г. на оператора "Холсим България" АД, гр. Плевен.