



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ

ИНЖ. Р. АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

Обект: Инсталация за производство на амбалажно стъкло – площадката се намира в Западна Индустриална зона гр. Плевен, общ. Плевен с оператор: “РУБИН” АД

Основание за проверката: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД 0466/08.11.2011г.

Цел: Осъществяване на контрол изпълненията на условията в Комплексно разрешително (КР) – № 127-Н1/2010г. на оператора “РУБИН” АД

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл. 128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД 0466/08.11.2011г. във връзка с контрол изпълненията на условията в комплексно разрешително (КР) – № 127-Н1/2010г. на оператора “РУБИН” АД

При извършената проверка е констатирано следното:

Към момента на проверката работят ванна пещ №5, машинно ванен цех №3 и ванна пещ №3. По данни на оператора Ванна пещ №5 работи от месец януари 2011г., при непрекъснат режим на работа. Извършена е модернизация на Машинно ванен цех №3. По време на проверката не беше представен документ за въвеждане в експлоатация на Ванна пещ №5. По данни на оператора до момента такъв не е издаден. Новият материален цех е частично изграден. Работят съоръжения /силози/ за стъклени трошки.

Старият материален цех се експлоатира без да са изградени пречиствателни съоръжения по условие 3.4, т.1.

Водовземането за промишлени цели се извършва с разрешително № 01430023 от 23.11.2010г. от повърхностен воден обект и от подземни води №11530289 от 30.11.2010г на БДУВДР. Използването на подземни води е в м. май и юни. Липсва извършен собствен мониторинг.

Операторът на комплексно разрешително е разработил и прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, съгласно Условие 5.8.2. Представи се Вътрешен аварийен план при бедствия, съгласуван от ТД ГЗ- Плевен. В плана са определени опасните вещества, възможните аварийни ситуации и възможните начини на действие. Извършва се редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария. Определянени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка. На площадката са осигурени необходимите средства за пожарогасене.

Във връзка с Условие 8.3.4.1 използваните натриев сулфат и хромова руда са опаковани и етикетирани от доставчика. Операторът съхранява на площадката и представи копия от информационните листове за безопасност (ИЛБ) за всички използвани химични вещества и смеси. ИЛБ предоставени от доставчика не са актуални по Приложение II н Регламент (ЕО)

1907/2006(REACH). Натриевия карбонат се съхранява в 4бр. бетонови силози. Използваните натриев сулфат и хромова руда се съхраняват в складовете, посочени на Приложение 30 от заявлението. Складовете да са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се допуска съхраняване на спомагателните материали и реагенти в опаковки с нарушена цялост. Няма наличие на разливи от химикали. Бетоновите площи нямат връзка с канализация, съгласно изискванията на условие 8.3.4.4. Прилага се инструкция за поддръжка на резервоарите по условие 8.3.4.5. Представена е инструкция по 8.3.4.6. Резултатите от проверката се описват в контролен лист ОД07-08-01 – за периода 01-10.2011г няма констатирани несъответствия. Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове. Резултатите от проверката се описват в сменен дневник- ПВВГ в който няма констатирани несъответствия. За проверявания период няма документираните течове по мрежа за горива, суровини и спомагателни материали.

На площадката са в експлоатация следните неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух: ванна пещ №3 с изпускателно устройство (ИУ) №3, ванна пещ №5 с ИУ №5, водогреен котел с мощност 3 MW (ИУ №4), материален цех (стар) – без изпускателно устройство. При проверката не бяха представени резултати от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух.

По информация на оператора, през 2011 г. е проведено само едно измерване - на азотни оксиди от източник ванна пещ №3, в края на месец юни 2011 г.. Резултатите не са представени на оператора от лабораторията, провела измерването, поради неуредено плащане.

Не е проведен собствен мониторинг в обхвата и с периодичността, изисквана от Условие 9.6.1. на КР. Не е доказано спазване на нормите за допустими емисии, определени в Условие 9.2.1 на КР.

При проверката се констатира, че старият материален цех се експлоатира, без да е изградена прахоуловителната инсталация по Условие 3.4, т.1. При проверката на стария материален цех се констатираха неорганизираните емисии на прах, разпространяващи се през счупени и отворени прозорци, налични са и наслоявания от прах около разтоварището на цеха. Не са изпълнени условия 9.3.1 и 9.3.4 от КР.

Новият материален цех е реализиран частично – изграден е обратен цикъл за стъклени трошки (2 бр. силози). Не са изградени съоръжения и инсталации, свързани с изпускане на емисии в атмосферния въздух, включително изпускателно устройство и пречиствателни съоръжения.

На площадката е изграден и работи утайтел за отпадъчни води от инсталация за промиване на стъклени трошки.

Смесеният поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни зауства в канализацията на населеното място, съгласно договор с ВиК ЕООД гр.Плевен.

Не бяха представени резултати от собствен мониторинг на отпадъчни води, съгласно Таблица 10.1.4.1.

Проверени са площадките за съхранение на отпадъци с кодове съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците съответно 10 11 12, 15 01 07, 13 02 05*, 12 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 19 10 01, 19 10 02, 20 02 21*. През 2011 г. “Рубин” АД е извършвало оползотворяване на отпадъчно стъкло и стъклени опаковки в 2 ванни пещи за топене на стъкло. Дружеството е въвело система за разделно съхранение на генерираните и третирани отпадъци. Води се отчетна книга за отпадъците по Наредба № 9, заведена в РИОСВ Плевен под № 1898. Разработени са инструкции съгласно условия № 11 от комплексното разрешително. Записи има по инструкция РИ_11_3_11 “Оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците”. Не е представен в РИОСВ Плевен за утвърждаване проект на програма за управление на отпадъците – условие 11.1.2. от КР № 127-Н1/2010г.

Мониторингът в обхвата и с периодичността на подземни води по условие 13.8.1 не е представен при проверката. Операторът представи възлагателно писмо №718 от 16.06.2011г. до ЛИПГЕИ “Пехливанов инженеринг“ за анализ на подземни води.

Във връзка с Условие 14.2 оператора е направил оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна

или друга) на опасни течни вещества. Извършен е анализ на възможните сценарии за аварии в следствие съхранение на опасни химични вещества. По условие 14.3 се води документация за възникнали аварийни ситуации. С писмо вх.№ 1290/22.03.2011г. за РИОСВ Плевен операторът уведомява за възникнал инцидент на производствената площадка на „Рубин“ АД. Инцидентът не е довел до замърсяване на компонентите на околната среда.

За 2010г. оператора е представил в РИОСВ – Плевен ГДОС.

Предписания, срокове, отговорници:

1. Да се изискат от доставчиците на използваните химични вещества и смеси Информационни листи за безопасност, изготвени по Приложение I на Регламент (ЕО) 453/ 2010г.
срок: 15.12.2011 г. отг.: Представяващите дружеството

2. Да се проведе до края на 2011 г. собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух от всички неподвижни източници и по всички показатели, съгласно изискванията на Условие 9.6.1. на комплексното разрешително. Резултатите да се представят в РИОСВ – Плевен с доклад, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба №6/26.03.1999 г.

3. Да се представи в РИОСВ Плевен копие от документацията по Условие 10.1.1.2 от КР.
срок: 15.12.2011 г. отг.: Представяващите дружеството

4. Да се прилагат инструкциите по условия 9, 10 и 11 от КР. Да се води отчетност.
Срок: постоянен отг.: Представяващите Дружеството

Съставен е Констативен протокол № КП- 29- КР - 23/15.11.2011г.

Заклучение:

При извършената проверка се установи, че операторът “РУБИН” АД е започнал експлоатацията на Ванна пещ №5 без документ за въвеждане в експлоатация и без да информира РИОСВ – Плевен за стартиране на дейността и. На проверката не бяха представени измервания касаещи мониторинг на условията в КР.