



- Места за съхранение на масла;
- Съоръжения за отпадъчни води (замърсени дъждовни води);
- Поземлен имот (терен), граничещ с площадката;

#### **Констатации:**

„Драгевит“ ЕООД не извършва дейностите с отпадъци, съгласно издаденото разрешение № 08-ДО-313-02/13.12.2016г., за извършване на дейности с отпадъци за площадка с местонахождение в с. Рупци, ул. „Гео Милев“ № 20, ПИ 236034.

Проверката е извършена в изпълнение на Заповед № РД-0751/17.12.2018 г. - план и мерки, представени от „Драгевит“ ООД, към вх. № ОИК-3-67 (22)/21.12.2018 г., към вх. № ОИК-3-67(23)/27.12.2018 г., съгласувани от РИОСВ – Плевен с писмо изх. № ОИК-3-67(26)04.01.2019г.

#### **Управление на отпадъците:**

##### ***1 Контрол по спазване на изискванията на Закон за управление на отпадъците.***

Съгласно резолюцията на Директора на РИОСВ –Плевен „Драгевит“ ЕООД се задължава да почисти и възстанови за своя сметка замърсените почви, както и да изпълни заложените от РИОСВ–Плевен мерки с писмо изх. №ОИК-3-67(26)04.01.2019г. в срок до 15.01.2019г.

При проверката беше констатирано, че замърсените почви са класифицирани с код от група 17 05. Към работния лист за класификация на отпадъка е приложено описание на процеса, в резултат на който се е образувал този отпадък, източник и произход на отпадъка, както и копие на резултатите от лабораторни изследвания на почвата, съгласно изискванията на чл.7 от Наредба 2 – за класификация на отпадъците. Горе – цитираната информация е подадена в РИОСВ –Плевен с вх. №67/4.01.2019г.

„Драгевит“ ЕООД е представило в РИОСВ – Плевен договори с лицензирани дружества: за предаване на течни отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, за оползотворяване и за предаване на отпадък с код 17 05 03\* - за 10 тона отпадък (почви и камъни, съдържащи опасни вещества).

Предстои замърсените почви да се предадат за последващо третиране на лице, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО, което има разрешен този код, в срок до 25.01.2019г. (т.3 от мерки в плана за предприемане на технически и организационни мерки за възстановяване на замърсените почви). Копия на документите, за предаването на замърсените почви, придружени с идентификационни документи за превоза им - да се представят в РИОСВ – Плевен.

Останалите мерки по предаването на отпадъците е необходимо да се извършва съгласно изискванията на наредбата за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци и Закона за управление на отпадъците по заявка от притежателя на отпадъците или от организация по оползотворяване на отпадъци в сроковете, заложи в мерките и РИОСВ –Плевен да бъде своевременно уведомявана.

#### **Компонент почви:**

##### ***Контрол по опазване на почвите съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за почвите (ЗП).***

Във връзка с изпълнение на т.2 от съгласуваните от РИОСВ - Плевен мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвите, „Драгевит“ ЕООД уведоми в срок РИОСВ-Плевен, че е извършено почистване на замърсените почви на площадката за дейности по третиране на отпадъци и на площта от обработваемата земеделска земя, граничеща с площадката за дейности по третиране на отпадъци, замърсената почва е изкопана и съхранена в контейнер на площадката с готовност да бъде предадена на лицензираната фирма в определения в мерките срок. При извършения оглед на място се констатира, че е извършено почистване чрез изкопаване (изгребване) на замърсени почви на територията на площадката за дейности с отпадъци и на замърсени почви на площта от около 20 кв. м,

попадаща в обработваемата земеделска земя, граничеща с площадката за дейности с отпадъци. Видимо няма наличие на почви с тъмен (черен) цвят. С тези си действия „Драгеvit“ ЕООД е изпълнило т. 2 от съгласуваните от РИОСВ-Плевен мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвите.

### **Води**

**Контрол по чл.151 ал.4 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води.**

При направения оглед на място се установи, че:

„Драгеvit“ ЕООД е извършило реконструкция на системата за събиране на отпадъчни води от площадката. Изпълнило е водоплътна яма (тип каломаслоуловител), в която ще постъпват замърсени води от площадката, след дъждоприемна решетка, чрез PVC тръба ф100. Отпадъчните води от новоизградената шахта ще се отвеждат в съществуваща утаителна шахта, находяща се в имота. Изпълнена е система за визуален контрол на водното ниво в съществуващата шахта. Генерираните отпадъчни води от обекта, по договор с лицензирана фирма периодично ще се предават за последващо третиране. С тези си действия дружеството е изпълнило т.5 от съгласуваните мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвите.

Към момента на проверката, при сухо време, не се констатира поток отпадъчни води на вход на новоизградената шахта. При огледа на утаителната шахта и системата за контрол на водното ниво се установи, че е достигнато ниво за почистване на шахтата. Във връзка с горе изложеното и възможността при интензивен дъжд, отпадъчните води от площадката да не бъдат уловени в съоръженията и да замърсят почви на територията на площадката както и извън нея не беше извършено пломбиране на междинния портал на площадката, съгласно резолюция на Директора на РИОСВ Плевен за повторно пломбиране на площадката.

В хода на проверката, след проведен разговор с лицензираната фирма, упълномощеното лице декларира че на 23.01.2019 г. ще се извърши почистване на съоръженията, предаване на отпадъчните води за последващо третиране и уведомяване на РИОСВ Плевен за извършеното.

### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- текущ контрол за изпълнение на задължения по екологичното законодателство.
- последващ контрол по изпълнението на останалите заложи мерки в плана за предприемане на технически и организационни мерки за възстановяване на замърсените почви.

