



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от извънпланова проверка последващ контрол изпълнение на дадени предписания

Обект: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Дата на извършване на проверката: 21.02.2024 г.

Място на извършване на проверката: гр. Ловеч

Основание за проверката: последващ контрол по изпълнение на дадени предписания т.1 и т. 2 с констативен протокол КР-40/06.12.2023 във връзка с изпълнение на Условие № 10 от комплексно разрешително КР № 282– Н1/2016г., на основание чл. 156, т.2 от ЗООС.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на дадени предписания с констативен протокол КР-40/06.12.2023 .

При извършената проверка е констатирано следното:

Предмет на дейност на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” е депониране на неопасни отпадъци. В момента на проверката депото функционира.


Настоящата проверка е осъществена във връзка с последващ контрол по изпълнение на предписания дадени с Констативен протокол №КР-40/06.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен, а именно:

1. Да се поддържа ниво на инфилтрата под компроментирания участък на изолационното фолио на ретензионния басейн. Писмено да се уведоми РИОСВ – Плевен за изпълнението, като се представят документи удостоверяващи изпълнението му, със срок 20.12.2023 г.
2. Да се възстанови целостта на изолационното фолио на ретензионния басейн в северозападната улама. До изпълнение на предходното, нивото на инфилтрата да се поддържа под компроментирания участък на изолационното фолио. След приключване на ремонтните дейности писмено да се уведоми РИОСВ – Плевен, със срок 06.02.2024 г.

С писмо вх. № КП1013(1)/05.01.2024 г. Община Ловеч е уведомила РИОСВ – Плевен за изпълнение на предписание №1, дадено с констативен протокол №КР-40/06.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен.

С писмо вх. № КП1013(2)/13.02.2024 г. Община Ловеч е уведомила РИОСВ – Плевен за изпълнение на предписание №2 дадено с констативен протокол №КР-40/06.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен. В писмото е декларирано, че е извършено полагане на еластична хидроизолация за вътрешно и външно приложение, като е представена информация за устойчивост на атмосферни въздействия и липса на органични разтворители.

При извършения оглед на басейна в момента на проверката е констатирано, че в северозападната улама на ретензионния басейн са извършвани ремонтни дейности, с



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



налични бели на цвят следи от използвания материал. Инфилтратът, съдържащ се в басейна е над нивото на участъка от изолационното фолио, определен в предходни проверки като нарушен. Около участъка с извършени ремонтни дейности по повърхността на инфилтратата е наличен бял филм.

За използвания материал не е налична информация за устойчивостта му спрямо образувалия се инфилтрат от клетката на депото, с който е в непрекъснат контакт.

С гореописаното предписанията, дадени с Констативен протокол №КР-40/06.12.2023 г. на РИОСВ – Плевен, са изпълнени.

Заключение:

Във връзка с трайно възстановяване на изолационното фолио на ретензионния басейн, на оператора е дадено предписание да се представи план – програма с конкретни срокове. Предписанието е изпълнено.