



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ВЕНЕЛИН ПЕТРОВ

За Директор на РИОСВ - Плевен

(съгласно Заповед №РД-118 от 25.02.2011г.

на Министъра на околната среда и водите

ДОКЛАД

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на птици, гр.Славяново, на оператор "Славяна" АД.

Основание за проверката: Заповед №РД-806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-0237/07.06.2011г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г. на оператора "Славяна" АД, Инсталация за интензивно отглеждане на птици намираща се в гр.Славяново.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед №РД – 806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед Заповед № РД-0177/10.05.2011г. на Директора на РИОСВ Плевен, връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни (КР) - №140-Н1/2009г. на оператора "Славяна" АД.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката в инсталацията за интензивно отглеждане на птици работят Производствен Център (ПЦ) № 4, яйцесклада и фуражния цех. Люпилнята от началото на 2011г. е работила от средата на месец януари до края на месец май. Няма увеличение на производствения капацитет на инсталацията. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

ПЦ № 2 е продаден на друга фирма в началото на 2010 г. Горивно - отоплителната инсталация не се използва от 2008г. Операторът е информирал МОСВ, ИАОС и РИОСВ – гр.Плевен за смяната на оператора на Производствен център №2. След извършената продажба на ПЦ № 2 дружество "Славяна" АД не е оператор на ПЦ № 2 и същия следва да бъде изваден от обхвата на КР № 140 - Н1/2009г. До момента на проверката операторът не е внесъл, необходимата информация съгласно чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (*nonp.ДВ бр.97/08.12.2009г.*), до компетентния орган (ИАОС) за преценяване необходимостта от изменение на условията на разрешителното или от актуализирането му.

Операторът е изготвил инструкциите по Условие №5 от КР и е въвел система за управление на околната среда.

Операторът ползва вода за производствени нужди от ПС с издадени от БДУВДР разрешителни за водовземане № 11510046/24.04.2007г. и № 11510047/24.04.2007г.



Представените протоколи от извършения мониторинг за качеството на водите през 2010г. са в съответствие с условията на разрешителните.

Води се отчетност на реално изразходваните количества вода за производствени нужди.

Операторът не е представил в БДУВДР искане за съгласуване на местоположението и броя на наблюдателните сондажи. Няма изградени наблюдателни кладенци. Има хидрогеоложки доклад.

Води се отчетност на количествата използвани електроенергия, топлоенергия, спомагателни материали. Операторът декларира, че гориво (газбол) не е използвано от 2008г.

В експлоатация са 2 бр. организирани източници на емисии – аспирационни уредби на фуражен цех, съответно с 2 бр. газоходи и 2 бр. пречиствателни съоръжения – утайтелни циклонни батерии.

Операторът е разработил протокол за оценка на работата и състоянието на пречиствателните съоръжения. Извършена е проверка на съоръженията, документирана с протокол от 12.10.2010 г.

При настоящата проверка са представени протоколи № 876 и 877 от 07.12.2010 г., издадени от акредитирана лаборатория ИАОС – РЛ Плевен, от проведени СПИ на прах на 2 бр. газоходи към аспирационни уредби на фуражен цех. Нормата за прах по Условие 9.2.3 е спазена. Горивните източници не са в експлоатация от 2008 г. и емисиите от тях не са измервани.

В РИОСВ не е представен за утвърждаване доклад за резултатите от проведените СПИ по изискването на Глава 5, чл. 39 и чл. 40 от Наредба №6/ 26.03.1999 г., във връзка с Условие № 9.6.1.1

Представена е инструкция № ПД 09.03.02/06.08.2010 г. за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката. Направена е устна оценка на източниците на неорганизираните емисии, която не е документирана с протокол.

Производствените отпадъчни води се отвеждат в десет броя водоплътни ями, до които няма осигурен достъп.

При проверката се установи, че на площадката не се генерират отпадъци различни от класифицираните по реда на Наредба 3 за класификация на отпадъците и посочени в комплексното разрешително. Генерираните на площадката отпадъци се управляват във връзка с утвърдена от РИОСВ – Плевен с Решение № 08-ПУО-975-00 от 13.10.2010 г. програма за управление дейностите по отпадъците. При направения оглед на площадката е установено, че в дружеството има изградена система за разделно събиране на отпадъци. Отпадъците се третираат на обособени участъци в специализирани, маркирани съдове.

Дружеството предава отпадъци за последващо третиране по договор на лицензирани фирми. В момента на проверката не е представен договор с лицензирана фирма за предаване за обезвреждане на смесени битови отпадъци.

При проверката на ръководството на дружеството е напомнено, че *предаването на утайки от водоплътните септични ями за оползотворяване в земеделието* се извършва при спазване изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр.112/23.12.2004г.)

Води се отчетна книга за отпадъците по реда на Наредба № 9, заверена от РИОСВ Плевен. С вх. №1396 от 25.3.2011г в РИОСВ Плевен са подадени годишни отчети за третиране на отпадъците през 2010г.

Операторът декларира, че предава страничните животински продукти и не съхранява същите на производствената площадка. Не се представиха документи за извършване на тази дейност.

Проведено е СПИ на показателите за шум в околната среда, за резултатите от което в РИОСВ – Плевен е представен доклад за проведени СПИ, вх.№ 2143/15.05.2011 г., вкл. Протоколи № 871 – № 875 от 15.11.2010 г., издаден от акредитирана лаборатория ИАОС – РЛ – Плевен.

Констатираните нива на шум не превишават определените гранични стойности, съгласно Условие 12.1.1.

Не са изградени наблюдателните сондажи за мониторинг на подземните води, вследствие на което не е извършван собствен мониторинг на подземни води.

Направен е анализ на базовото състояние на почвите на територията на производствената площадка. В РИОСВ- гр.Плевен е представено местоположението на постоянните мониторингови пунктове.

Операторът е представил в РИОСВ – гр.Плевен годишен доклад за 2010г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

Предписания, срокове, отговорници:

1. Операторът да внесе, необходимата информация съгласно чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (*попр.ДВ бр.97/08.12.2009г.*), до компетентния орган – ИАОС, МОСВ за преценяване необходимостта от изменение на условията на разрешителното или от актуализирането му.

Срок: до 30.08.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

2. Да се разработи списък по Условие 5.9.4. След изготвянето му да се информира писмено РИОСВ – гр.Плевен.

Срок: до 30.09.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

3. Да се представи хидрогеоложкия доклад в БДУВДР и започне процедура по изграждане на наблюдателни сондажи за извършване на собствен мониторинг на подземните води. Да се информира писмено РИОСВ – гр.Плевен за изпълнението на предписанието.

Срок: 30.09.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

4. Да се представи в РИОСВ – гр. Плевен договора на дружеството с лицензирана фирма за предаване за последващо третиране на смесени битови отпадъци.

Срок: 15.07.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

5. Да се представят в РИОСВ – гр. Плевен документи доказващи предаване на странични животински продукти.

Срок: 30.07.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

6. Да се представи за утвърждаване в РИОСВ – Плевен доклад за резултатите от проведеното СПИ на емисиите в атмосферния въздух, съгласно изискванията на Глава 5, чл. 39 и чл. 40 от Наредба №6/ 26.03.1999 г., във връзка с Условие № 9.6.1.1 от комплексното разрешително.

Срок: 30.07.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

7. Да се разработи и представи в РИОСВ – Плевен писмена оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, съгласно изискването за прилагане на инструкцията по Условие 9.3.2 от комплексното разрешително.

Срок: 30.07.2011г.

Отговорник: Прокуристът на “Славяна” АД

Съставен е констативен протокол № КП-13-КР-9/23.06.2011г. и списък за проверка на изпълнението на условията в КР №140 – Н1/2009г., който е неразделна част от протокола.

Заклучение:

При извършената проверка се установи, че операторът “Славяна” АД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР № 140 – Н1/2009г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- ◆ Проследяване изпълнението на направените предписания;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.