



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от инж. Надежда Стефанова Борисова – координатор на комплексна проверка във връзка с контрол изпълнението на условията от комплексно разрешително (КР) №62/2005г. на оператора “Елмаз” ООД.

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД-0253/02.06.2010г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №62/2005г. на оператора “Елмаз” ООД

Адрес на операторът: с. Баховица, обл. Ловеч.
Представяван от Цена Димитрова Дачева - управител на “Елмаз” ООД, тел: 0888954275.

За предстоящата проверка са информирани с писмо изх.№ИК-378/04.06.10г. операторът и Басейнова Дирекция Дунавски район, гр. Плевен.

Проверката е извършена на 23.06.2010г. на площадката в с. Баховица от координатор: инж. Надежда Стефанова Борисова – старши експерт “Превантивна дейност” и следните експерти по компоненти и фактори на околната среда:

1. инж. Стефан Цанков Цанев - гл. експерт “Контрол на околната среда”
2. инж. Ориета Огнянова Миланова – гл. експерт в отдел “Управление на отпадъците и опасни химични вещества”
3. физик Иванка Ненкова Цолова - ст. експерт “Контрол на околната среда”
4. инж. Веселка Енчева - гл. експерт БДДР Плевен
5. инж. Лилия Симеонова Свиленова – ст. експерт “Контрол на околната среда”

Присъстващи лица, представители на оператора “Елмаз” ООД:

- Цена Димитрова Дачева - управител на “Елмаз” ООД.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД – 806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на

РИОСВ Плевен №РД – 0253/02.06.2010г. във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни (КР) - №62/2005г. на оператора "Елмаз" ООД.

Констатации:

В момента на проверката в инсталацията за изработване на керамични изделия не работи. Пещта не е пускана в експлоатация от началото на 2010г. до момента. Няма увеличение на капацитета. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Операторът е изготвил инструкциите по условие №5 от КР и е въведена система за управление на околната среда.

"Елмаз" ООД притежава Разрешително за водоползване №100883/01.04.05г. за езеро в кариера "Под страната" и Разрешително за водоползване №100570/30.08.04г. за язовир в местността "Припека". През 2009г. са използвани 455 m³ вода от "Вик" АД Ловеч. Не са ползвани водни количества от водоизточниците съгласно разрешителните от БДДР. Водят се дневници с използваните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива. Извършва оценка на съответствието с условията в КР. Не е констатирано несъответствие.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива е на отредените за целта места.

Водят се дневници с данни от проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. Не са констатирани несъответствия.

От началото на 2010г. до момента на проверката операторът не е извършвал СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство към ринговата пещ. Последният проведен мониторинг е през 2008г. съгласно периодичността по условие 9.6.1. от КР.

Води се периодично дневник с данни за проверки състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води.

Към момента на проверката има временно съхранение на площадката на отпадъците 10 12 08 и 15 0110*. Операторът има актуализирана ПУО. Количествата образувани отпадъци се измерват. През 2009г. е предаван отпадък с код 16 06 01* за транспортиране на фирма притежаваща разрешително по чл.12 от ЗУО. Оператора е използвал отпадък с код 10 12 08 за изграждане на пътя свързващ производствената площадка с кариерата за добив на глина. Към момента на проверката няма депониран отпадък 10 12 08 на кариерата. Води се отчетност и документиране на дейностите по управление на отпадъците, съгласно Наредба №9/2004г.

От началото на 2010г. до момента на проверката операторът не е извършвал собствен мониторинг на показателите за шум. Последното измерване е извършено през 2008г.

Операторът декларира, че няма възниквали аварийни ситуации свързани с околната среда.

Операторът е представил в РИОСВ Плевен годишен доклад за 2009г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

В резултат на проверката е издадено следното предписание на управителя на "Елмаз" ООД:

1. При липса на дейност през цялата 2010г. да се уведоми писмено РИОСВ Плевен.

Съставен е констативен протокол №КП-13-КР-11 и списък за проверка изпълнението на условията в КР №62/2005г., който е неразделна част от протокола.







Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът "Елмаз" ООД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР №62/2005г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Осъществяване на последващ контрол.

Изготвили:

инж. Надежда Борисова 
инж. Стефан Цанев 
инж. Ориета Миланова 
физик Иванка Цолова 
инж. Веселка Енчева - гл. експерт БДДР Плевен 
инж. Лилия Свиленова - 

24.06.2010 г.